

NORMAS DE LAVADO Y SECADO

Para el género de punto

- Previo al lavado, es necesario eliminar las manchas. Lavar con temperatura máxima 30° y con carga media. Con un programa específico para prendas de lana o en su defecto un programa corto y sin centrifugado.
- No secar a máquina. Se recomienda secar al aire con temperatura solar, pero a la sombra y la prenda del revés.
 Se evitan pérdidas de color y/o marcas.
- No mezclar colores, ni con tejidos, ni con vaqueros
- Lavar las prendas del revés.
- Usar jabón líquido neutro o para prendas de color.
- Evitar lavados junto con prendas que lleven velcro.
- No utilizar lejía.
- No superar la dosis recomendada del suavizante o no utilizar.
- No dejar a remojo.
- Planchar a baja temperatura
- No exponer al sol
- No planchar logotipos y marcas, <u>pero si se hace,</u> <u>solo</u> del revés

Departamento de calidad